Рюкзак "Hemming"

986131/30

Метод:термотрансфер,вышивка шеврона

Температура для нанесения методом термотрансфер 120- 125 градусов