



Внимание! При печати пантонами происходит миграция цвета, нанесение лучше всего делать золотом или серебром, остальные цвета - через сигнальный образец.

A	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Тампопечать	35x50мм
	Уф печать	20x75мм

B	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Круговая трафаретная печать	222.3x65мм
	Круговая УФ печать	216,9x75мм

