


Перчатки. Рекомендуемые места пришива элементов кастомизации (бирок, лейблов, шевронов и т.д.).

1. Рекомендуемые места пришива: манжета (отступ от верхнего края 10 мм).
2. Стандартный пришив поверх изделия:
 - максимальный размер лейбла 3 см по высоте, 4 см в длину;
 - на маленьких размерах перчаток, лейбл будет топорщиться, т.к. резинка манжеты сильно стягивается, рекомендуется использовать минимальный размер элемента кастомизации, например, 13844.10 Шильдик металлический Alfa, прямоугольный.
3. Пришив петелькой через край: максимальный размер лейбла 2x8 см.
4. Цвет ниток подбирается под цвет изделия-носителя или лейбла на усмотрение производства.
5. Нестандартный пришив и индивидуальный цвет ниток для пришива — только по согласованию с производством, до постановки заказа в работу.

Типы пришива:


1. Стандартный пришив поверх изделия по коротким сторонам.



2. Пришив петелькой через край.



3. Пришив петелькой в сложенном виде.



4. Пришив по 2 или 4 точкам.

