



ПОРТМОНЕ СО СЪЕМНЫМ БЕСПРОВОДНЫМ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ



1. Присоедините зарядное устройство к магнитному держателю



2. Нажмите на кнопку питания. Положите смартфон на портмоне. Функция беспроводной зарядки включена.

ПОРТМОНЕ

Перед использованием зарядного устройства полностью зарядите аккумулятор.
Заряжайте свой смартфон в любое время и в любом месте.

ОСОБЕННОСТИ

Литий-полимерный аккумулятор
Встроенный Type-C порт

ПАРАМЕТРЫ

Аккумулятор: литий-полимерный
Емкость аккумулятора: 3000 mAh
Вход (input): 5 V / 2 A
Выход (output): 5V / 2.1A
Беспроводной выход (wireless output): 5V / 1A
Рабочая температура: от 0 до +40° C
Условия хранения и транспортировки: от -20 до +50° C

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не допускать использование гаджета в условиях высокой влажности.
2. Не используйте зарядное устройство в неподходящих температурных режимах.